Bericht Nr. 120300 Anlage 1

# Übersichtslageplan mit eingetragenem Messort (nicht maßstäblich)



### Messort




Bild 1: Messprofil mit Messpunkten 1 und 2



Bild 2: Streckenabschnitt bei Bahn-km 16,1

## **Immissionsorte**



Bild 3: Auerstraße 275



Bild 4: Ahornstraße 20



Bild 5: Schindlerstraße 18, Weinböhla



Bild 6: Lößnitzstraße 13a




Bild 7: Neucoswiger Straße 29



Bild 8: Spitzgrundweg 9b

# Lageskizze mit eingetragenen Messpunkten (nicht maßstäblich)



Bericht Nr. 120300 Anlage 3, Seite 2

# Messprofil bei Strecken-km 16,1

Querschnitt (nicht maßstabsgerecht) an den Messpunkten 1, 2 und 3

